

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 1 mai 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- **Complexe énergétique** : Poursuite des tirages de câbles pour les systèmes de contrôle.
- **Bâtiment principal** : Poursuite des travaux de charpente, d'installation de treillis et de cloisons sèches aux premier, deuxième et troisième étages. Poursuite de l'installation des murs en blocs et début de l'installation de la toiture complète.
- **Bâtiment d'entretien** : Toiture complète achevée. Poursuite de l'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et des commandes.
- **Pont de retour vers les États-Unis** : Réception du mur en terre stabilisée mécaniquement (MSE) et début de l'installation.
- **Services publics** : Début du remblayage de la tranchée du système hydronique.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Poursuite des travaux d'installation des haubans.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com |
www.gordiehoweinternationalbridge.com

