

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 8 mai 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- **Bâtiment d'inspection secondaire** : Achèvement de la charpente du parapet.
- **Bâtiment de traitement des clients** : Achèvement de l'installation des murs préfabriqués.
- **Bâtiment d'imagerie à grande échelle** : Poursuite des travaux sur les murs en béton. Poursuite des travaux d'électricité, de mécanique et de plomberie.
- **Bâtiment de péage** : Poursuite de la construction de la structure intérieure du bâtiment. Début de la construction de la charpente du parapet.
- **Auvent de péage** : Suite des travaux d'installation du cadre du soffite et des panneaux de contrôle des voies de circulation.
- **Auvent pour les matières dangereuses** : Achèvement des coulées de béton pour les bassins de rétention et début de la pose des raccords pour les bassins de rétention.
- **Services publics** : Achèvement du remblayage de la tranchée du système hydronique.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Poursuite des travaux d'installation des haubans.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com |
www.gordiehoweinternationalbridge.com

